



[ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ]

Office of the Assistant Executive Engineer,
Public Works Department Division,
Gowribidanur

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು

E-mail: gbdaeeepwd@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ./ಲೋ.ಇ/ಉಪ/ಗೌರಿಬಿದನೂರು/ಕಿಇಂ/ಕ.ಸು.ಪ್ರ.ಪತ್ರ/2024-25/389 /ದಿನಾಂಕ: 19/12/2024

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ-561208

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೀಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 231ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:1. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-ಲೋ.ಇ:59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿ:-07.05.2022

2. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:-12.09.2024

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೀಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 231 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (2)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿ:-17.12.2024ರಂದು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ESSAR LABORATORIES & RESEARCH CENTRE HUBLI ಇವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲ, ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Criteria	NBC Standards	Actual Observation	Remarks (Satisfactory/ Not Satisfactory)
1) Minimum Distance from Electrical Line	(A) For < 650 volts line i) 1.20m Horizontal distance ii) 2.50m Vertical distance (B) For > 650 volts line (Ref Page 138, NBC 2016)	No Electrical Lines observed around the Building	Satisfactory
2) Ceiling Height	For Educational Building $\geq$ 3.60m	Ground Floor = 3.30m First Floor = 3.30m Second Floor = 3.30m Third Floor = 3.30m	Satisfactory
3) Minimum clear width of staircase, corridor, exit doorways, ramps	Width per Person (users) Stairways = 10mm/Person Minimum widths Stairs $\geq$ 1.50m, Tread = 0.30m, Riser = 0.15m	Staircase width = 1.60m, Tread = 0.30m, Riser = 0.13m	Satisfactory
4) Emergency vehicle Access requirement	All round the Building	Provided	Satisfactory

Secretary
For IVY CREST ACADEMY
Gauribidanur

5) Bathroom & WC requirement	WC = 1.10 Sqm	Ground Floor WC = 100.21 Sqm First Floor WC = 100.21 Sqm Second Floor WC = 100.21 Sqm Third floor WC = 100.21 Sqm	Satisfactory
6) Separate Toilet for Differently abled persons	Each floor minimum 1 toilet	provided	Satisfactory
8) Ramp/ Lift for Disabled persons	Should be provided at Ground Floor	provided	Satisfactory

Note: Above criteria's are considered in view of minimum safety of schoolchildren (Neglecting elders and persons with disabilities) for permission of school building only.

ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ESSAR LABORATORIES & RESEARCH CENTRE HUBLI ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, Composit structure ಗೆ Safety Check Report ಅನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಶಾಲಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧೃಡೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ Structure stability ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಡೀಕರಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

[Signature]
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು

[Signature]
Secretary
For IVY CREST ACADEMY
Gautibidanur